

挂牌督办重大火灾隐患单位名单

序号	单位名称	地址	存在的火灾隐患或消防安全违法行为	整改责任主体	整改责任人	督办单位	整改完成时限	备注
1	株洲市芦淞区杰琳鑫旺服装厂	株洲市芦淞区新芦淞服装（都市）工业园2栋4楼	1、第八层员工宿舍采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。	株洲市芦淞区杰琳鑫旺服装厂	顾巧根	芦淞区人民政府	2019年11月14日	芦淞区消防大队检查发现
2	芦淞区曼作苏服装厂	湖南省株洲市芦淞区果园路8号新芦淞服装（都市）工业园26栋402号	1、该服装加工厂员工宿舍采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。	芦淞区曼作苏服装厂	杨孔龙	芦淞区人民政府	2019年11月14日	芦淞区消防大队检查发现
3	株洲市芦淞区舒琪丽娅服装厂	株洲市芦淞区新芦淞服装（都市）工业园30栋5楼	1、员工宿舍顶棚采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。	株洲市芦淞区舒琪丽娅服装厂	杨志军	芦淞区人民政府	2019年11月14日	芦淞区消防大队检查发现
4	湖南汽车工程职业学院（士官教育学院）	湖南汽车工程职业学院（士官教育学院）	1、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置；2、自动喷水灭火系统不能正常运行；3、消防给水设施及灭火设施不能正常使用；4、防排烟系统不能正常使用；5、火灾自动报警系统不能正常运行。	湖南汽车工程职业学院	罗先进	经开区人民政府	2019年8月19日	经开区消防大队检查发现
5	株洲市幼儿师范学校（新校区）	湖南省株洲市职校城明礼路	1、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置；2、火灾自动报警系统不能正常运行；3、室内消火栓系统不能正常使用；4、自动喷水灭火系统不能正常运行；5、防排烟设施不能正常使用。	株洲市幼儿师范学校	彭程	经开区人民政府	2019年8月19日	经开区消防大队检查发现
6	湖南省株洲市职工大学（株洲工业中等专业学校）	云龙示范区智慧路99路	1、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置；2、火灾自动报警系统不能正常运行；3、室内消火栓系统不能正常使用；4、自动喷水灭火系统不能正常运行；5、防排烟设施不能正常使用。	湖南省株洲市职工大学	严建国	经开区人民政府	2019年8月31日	经开区消防大队检查发现
7	株洲市石峰区时代金果果幼儿园	田心时代集团时代雅园	1、幼儿园儿童活动室设置在四楼。	株洲市石峰区时代金果果幼儿园	廖敬敬	石峰区人民政府	2019年8月22日	石峰区消防大队检查发现
8	湖南省安康老年服务有限公司	湖南省株洲市荷塘区新华东路1557号银泰财富广场1栋2211号	1、场所内只有1个疏散楼梯，数量不足；2、场所内的疏散楼梯设置形式不符合标准，未设置封闭楼梯间；3、场所内未设置火灾自动报警系统；4、场所内未设置自动喷水灭火系统。	湖南省安康老年服务有限公司	郑毅	荷塘区人民政府	2019年7月31日	荷塘区消防大队检查发现
9	株洲市天元区盛世康年酒店	株洲市天元区泰山路	1、室内消火栓系统不能正常使用；2、自动喷水灭火系统存在故障不能正常运行；3、防排烟系统不能正常联动；4、消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。	株洲市天元区盛世康年酒店	肖小勇	天元区人民政府	2019年11月22日	天元区消防大队检查发现
10	株洲市天元区芝麻街幼儿园	天元区黄山西路综合楼	1、该场所二楼通道出口被堵塞；2、未按要求设置火灾自动报警系统；3、未按要求设置自动喷淋报警系统；4、消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。	株洲市天元区芝麻街幼儿园	张媛婷	天元区人民政府	2019年12月5日	天元区消防大队检查发现

11	醴陵市鑫都大酒店	醴陵市立三大道389号	1、部分房间采用可燃材料吊顶；2、火灾自动报警系统故障；3、自然排烟设施的排烟窗被遮挡，无法正常使用；4、部分电器线路敷设不符合要求。	醴陵市鑫都大酒店	文金良	醴陵市人民政府	2019年9月15日	醴陵市消防大队检查发现
12	醴陵市美世界家居广场	醴陵市黄泥坳办事处醴泉路1号	1、一、二层大部分安全出口被封堵；2、部分电器线路敷设不符合要求，未套管穿越；3、疏散指示标志、应急照明损坏率大于50%；4、室内消火栓、自动喷水灭火系统不能正常联动；5、火灾自动报警系统不能正常使用。	醴陵市美世界家居广场	刘淑中	醴陵市人民政府	2019年11月22日	醴陵市消防大队检查发现
13	株洲市荷塘区小牛津幼稚园	株洲市荷塘区文化路晨光小区	1、该幼稚园儿童功能用房设置在第四层。	株洲市荷塘区小牛津幼稚园	吕奠雄	荷塘区人民政府	2019年8月26日	荷塘区消防大队检查发现
14	株洲市荷塘区习家兄弟厨房向阳店	株洲市荷塘区新华东路496号东方丽都1栋207号	1、消防水泵不能正常联动控制；2、火灾自动报警系统不能正常运行；3、室内消火栓系统不能正常使用；4、自动喷水灭火系统不能正常使用；5、消防控制室人员未按GB25506的规定持证上岗。	株洲市荷塘区习家兄弟厨房向阳店	肖芬	荷塘区人民政府	2019年10月22日	荷塘区消防大队检查发现
15	荷塘区九洲农贸市场	株洲市荷塘区合泰路甜甜家园一、二层	1、场所内所有的应急照明灯、疏散指示标志损坏，均不能正常使用；2、消防水泵不能正常联动控制；3、室内消火栓无水；4、自动喷水灭火系统无水，不能正常使用，压力值为零。	荷塘区九洲农贸市场	肖伟文	荷塘区人民政府	2019年7月23日	荷塘区消防大队检查发现
16	株洲市天吉物业有限责任公司	湖南省株洲市天元区张家园15队	1、该建筑为多层公共建筑，建筑内设置的疏散指示标志、应急照明灯损坏率大于标准规定要求设置数量的50%；2、火灾自动报警系统不能正常运行；3、消防水泵联动不能正常控制；4、自动喷水灭火系统不能正常运行。	株洲市天吉物业有限责任公司	康辉	株洲市人民政府	2019年8月25日	株洲市消防支队检查发现
17	攸县康民医院有限责任公司	攸县联星街道百合花社区新城路75号	1、北侧疏散楼梯未形成封闭楼梯间；2、一层安全出口采用卷闸门作疏散门；3、未设置火灾自动报警系统；4、未设置自动喷水灭火系统。	攸县康民医院有限责任公司	夏忠福	攸县人民政府	2019年10月31日	攸县消防大队检查发现
18	攸县天宫一号娱乐会所	湖南省株洲市攸县联星街道百花社区强远主体楼一二楼	1、火灾自动报警系统存在故障，不能正常运行；2、室内消火栓系统无水；3、自动喷水灭火系统无水；4、防火门未保持完好有效，损坏率大于其设置总数的50%。	攸县天宫一号娱乐会所	王伟可	攸县人民政府	2019年9月25日	攸县消防大队检查发现
19	株洲市高科物业管理有限公司	株洲市天元区中达路59号	1、安全出口（西侧楼梯间）2-11楼全部被封堵；2、应急灯、疏散指示标志损坏率大于50%；3、火灾自动报警系统不能正常运行；4、室内消火栓系统稳压设施不能正常运行；5、自动喷水灭火系统稳压设施不能正常运行，喷淋泵不能正常运行；6、防火门损坏率大于标准数量的50%；7、消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。	株洲市高科物业管理有限公司	邓峥嵘	天元区人民政府	2019年12月25日	天元区消防大队检查发现
20	炎陵县民康医院	炎陵县霞阳镇石湖村分路口牌坊边	1、门诊疏散指示标志损坏过半；2、火灾自动报警系统未联动；3、自动喷水灭火系统未联动。	炎陵县民康医院	龙秋生	炎陵县人民政府	2019年9月28日	炎陵县消防大队检查发现
21	株洲市芦淞区迎丰宾馆	株洲市建设南路9号福星大厦	1、员工宿舍采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。	株洲市芦淞区迎丰宾馆	刘亦荣	芦淞区人民政府	2019年8月15日	芦淞区消防大队检查发现

22	株洲市天元区大 拇指幼儿园	天元区珠江南路熹悦花都	1、二楼出口堵塞;2、出口门设置不符合要求,设置了栅栏;3、未设置火灾自动报警系统;4、未设置自动喷水灭火系统。	株洲市天元区大拇 指幼儿园	夏凡	天元区人民政府	2020年1月15日	天元区消防大 队检查发现
23	攸县浩宏网络生 活馆	攸县联星街道联星社区交通北路7 号	1、单位未按规定设置火灾自动报警系统。	攸县浩宏网络生活 馆	文浩	攸县人民政府	2019年10月16日	攸县消防大队 检查发现
24	茶陵惠如医院	茶陵县城关镇陵园路	1、综合楼内疏散指示标志损坏率大于50%;2、综合楼二楼疏散指示标志、三楼灭火器配置不符合消防技术标准;3、综合楼二楼疏散通道、安全出口数量不足;4、综合楼一楼疏散楼梯间杂物间采用易燃可燃材料搭建。	茶陵惠如医院	陈岸	茶陵市人民政府	2019年10月30	茶陵市消防大 队检查发现